


PLATTEGROND



ESD-SIC bv



WAARSCHUWING

VERBOD

GEBOD

LEGENDA

- Oventerrein
- Opslag / Loodsen / Werkplaatsen
- Installaties
- (Kantoor)gebouwen
- Opslagbassins
- PBM vrije zone
- Hoofdweg
- Rookruimte
- Kantine
- Verzamelplaats
- EHBO



ESD-SIC bv

Voor specifieke aan locatie, installatie en/of karwei gerelateerde regels, verwijzen wij u naar het veiligheidsreglement ESD-SIC en uw vergunninggever.

Basis veiligheidsregels bij ESD-SIC bv

WAARSCHUWINGEN



Let op: rijdende industriële voertuigen!

Maak oogcontact met machinisten, zodat zij rekening met u kunnen houden.

Blijf uit de draaicirkel van voertuigen.



Er is camerabewaking aanwezig op ons gehele terrein.



Aandacht: Explosiegevaar

Binnen het bedrijf zijn meerdere Ex-zones. Dit staat ter plaatse met een pictogram aangegeven. Uw vergunninggever kan u hier meer informatie over geven.



Maximale blootstellingen

Max. tijd	CO	H2S
8 uur	25 ppm	1,6 ppm
1 uur	60 ppm	
30 min.	120 ppm	
15 min.	150 ppm	

Onveilige situatie?
Stop uw werkzaamheden en meld de situatie aan de Wachtchef.

Bezoekers altijd melden bij bedrijfsbureau of receptie.

VERBODEN



Verboden toegang voor onbevoegden

Zonder bezoekerspas moet u zich altijd bij de receptie of het bedrijfsbureau melden voor registratie. Indien nodig krijgt u een bezoekerspas mee. Buiten kantooruren meldt u zich bij de Meetwacht (tel. 0596-637245).

Het betreden van het oventerrein is verboden. De Wachtchef beslist of uw aanwezigheid toegestaan is.



De maximum snelheid op het terrein is 15 km/u.



Het is niet toegestaan camera-/geluidsoptnames te maken zonder toestemming van de directie.



Het is verboden te roken buiten de aangegeven rookplekken.



Drugs en alcohol verboden

ESD-SIC beschikt over een ademtester voor alcohol en kan u vragen een blaastest te doen bij vermoeden van (rest)alcohol in uw lichaam.



Eten en drinken verboden

Eten en drinken mag alleen in de kantines van de kantoorgebouwen.



Pacemaker

Personen die een pacemaker dragen, mogen in verband met de aanwezigheid van elektromagnetische velden, alleen de kantoorgebouwen en hoofdwegen betreden.

GEBODEN



Veiligheidshelm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen verplicht.



Dit geldt voor ons gehele terrein, met uitzondering van de gele PBM vrije zones. Zie de plattegrond op de achterzijde.



Op sommige plaatsen zijn aanvullende PBM's vereist. Dit wordt ter plaatse aangegeven met behulp van veiligheidspictogrammen.



VCA verplicht

Ook moet u eenmaal per jaar onze veiligheidsfilm bekijken. Dit wordt gecontroleerd.



Werkvergunning verplicht

Na afloop van uw werkzaamheden levert u de werkvergunning weer in en meldt u uw werk af.



Laat de werkplek netjes en schoon achter

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS



Bij storing / calamiteit / onraad
Tel: +31 (0)596 - 637 245
Tel: +31 (0)596 - 637 333

245/246
245/246
217/256

EHBO
Procesbewaking/wachtchef
Afdeling QESH